

284: ECM-2AC0 Датчик температуры катализатора. Сигнал неверен


V70 (00-08), 2007, D5244T4, TF-80SC, L.H.D

22/12/2018



ПЕЧАТЬ

284: ECM-2AC0 Датчик температуры катализатора. Сигнал неверен



Информация кода неисправности ECM-2AC0

Условие

Модуль управления двигателем (ECM) контролирует температуру отработавших газов.

Если модуль управления двигателем (ECM) обнаруживает, что сигнал датчика температуры перед каталитическим нейтрализатором тройного действия неверен, регистрируется код неисправности. Этот код неисправности может быть выявлен, когда двигатель работает.

Заменяемое значение

- Подсчитанное значение.

Возможные причины

Сигнал
слишком
сильный

- Короткое замыкание на электропитание в кабеле сигнала.
- Короткое замыкание на электропитание в проводе заземления.

- Поврежден датчик температуры катализатора.

Сигнал
слишком
слабый

- Сопротивление контакта, окисление или обрыв на соединениях.
- Сигнальный кабель коротко замкнут на корпус.
- Разрыв цепи в проводе заземления.
- Поврежден датчик температуры катализатора.

Сигнал неверен

- Сопротивление контакта, окисление или обрыв на соединениях.
- Поврежден датчик температуры катализатора.

**Симптом
(симптомы)
дефекта**

- Сообщение на информационном дисплее

ПЕЧАТЬ

22/12/2018