

V70 (08-), 2009, M66, L.H.D

10/11/2020








ПЕЧАТЬ

Номер операции:
88232-2

**Центральная
консоль**

Демонтаж/установка





Внимание! Убедитесь в том, что оптоволоконные кабели не согнуты до радиуса менее 25 мм.

Примечание Проследите за тем, чтобы сопрягаемые поверхности были чистыми и свободными от загрязнений.

Позиции, подлежащие снятию:

- Модуль управления климатической установки
См.: Модуль управления климатической установки
- Датчик температуры в салоне
См.: Датчик температуры в салоне
- Дисплей информационно-развлекательного модуля на центральной консоли

10/11/2020

См.: Дисплей
информационно-
развлекательного
модуля на
центральной
консоли

ПЕЧАТЬ